RAPPORTNUMMER

2552619

CONTROLEVERSLAG VAN ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

Datum van keuring:
22.10.2026

Datum van verslag:
22.10.2026

Datum herkeuring:
22.10.2031

Basis van de controle:
Conformiteitsattest controle ondergrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label	
Klant ref.	
Straatnaam	Hof van Stade
Huisnummer	21
Busnummer	
Postcode	3200
Gemeente	AARSCHOT
Land	België



BESLUIT: DE OPSLAGTANK IS CONFORM.

De opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen: de tank mag gevuld, bijgevuld en verder gebruikt worden. Een groene merkplaat (label) werd aan het vulpunt aangebracht.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Peter, Maessen



DIGITAAL DOSSIER

Rapportnummer:
2552619

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Geen inbreuken vastgesteld

De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Een dichtheidsproef is niet vereist, aangezien de houder is uitgerust met een conform lekdetectiesysteem dat de integriteit en eventuele lekverliezen continu bewaakt.

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank:	Cilindrisch		
Niet toegankelijke tank: materiaal:	Staal (dubbelwandig)		
Datum van plaatsing:	Nieuw (na 01/08/1995)		
Tanknummer:	970865	Inhoud tank:	4900 l
Type indeling tank:	Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)		
Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:			
Vorig certificaat aanwezig?:	Neen		
Datum van uitvoering vorig certificaat:			
Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):			

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST TOEZICHTSPUT/MANGAT

Te inspecteren item	OK/NOK
Zichtbare verontreiniging rond tank	OK
Staat toezichtsput	OK
Dichtheid toezichtsput	OK
Staat deksel	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Pneumatisch	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Fluit	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Vloeistof	OK

TABEL OVERZICHT TESTEN

Type testen	Uitgevoerd?	OK/NOK
Water- en slibbemonstering	Uitgevoerd	OK
Dichtheidscontrole	Niet uitgevoerd (zie nota)	OK
Potentiaalmeting	Uitgevoerd	OK

Waarde ultrasoonmeting boven het vloeistofniveau	(dB¬µV)
Waarde ultrasoonmeting onder het vloeistofniveau	(dB¬µV)
Waarde potentiaalmeting	-515,5 mV

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam	-
Straatnaam	Hof van Stade
Huisnummer	21
Busnummer	
Postcode	3200
Gemeente	Aarschot
Land	België

OPDRACHTGEVER

Naam	
Telefoon	
Mail	
BTW nr.	

NOTA'S

BIJLAGEN

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.