

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT [Redacted]
BTW [Redacted]
TEL [Redacted]
MAIL [Redacted]
ADRES TANK - Brugsestraat 44, 8211 Aatrijke (Zedelgem)

Tankinhoud 3000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing _____
☐ Particulier ☒ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit		☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

OPMERKINGEN

Tank OK!

PLAATS TANK

oprit

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peilgat ☐ Andere: _____
Potentiaalmeting -432 Mv ☒ ☐ ☐
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere: _____
Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐
Buitenwand ☐ ☐ ☐
Inkuiping ☐ ☐ ☐
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

[Signature]

ERKENNINGNUMMER: SV

05584

DATUM KEURING

22 / 12 / 22

ATTEST GELDIG TOT

22 / 12 / 24

HANDTEKENING
TECHNICUS

[Signature]

HANDTEKENING
KLANT

[Signature]