

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma

ROOSE BRANDSTOFFEN

ELLESTRAAT 119A - 8550 ZWEVEGEM

056/755235

info@roose-brandstoffen.be

BE0426.616.688

klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
naam: NOTAR. DEVOS-TURPIN-MULLIE-VOET - KL.04666
straat en nummer: KORTRIJKSTRAAT 141
postcode en gemeente: 8550 ZWEVEGEM
tel.: gsm: 056/455188
email:

volgnummer attest:

technicus

voornaam en naam:

RIK REGNART

erkenningsnr.: SV 06268

datum controle: 14 / 09 / 2026

arbeidsduur: van u tot u

adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer: OUTRIJVESTRAAT 91

postcode en gemeente: 8551 HEEESTERT

tel.: gsm:

email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☐ cilindrisch ☒ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 14 / 09 / 2026		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter: en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig																													
visuele controle																													
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	<table border="1"> <tr> <td>staat toezichtspuit</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td colspan="2">leidingen en toebehoren</td> </tr> <tr> <td>dichtheid toezichtspuit</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td>aansluitingen (ontluchting, vulling)</td> <td>☐ ok ☒ niet ok</td> </tr> <tr> <td>staat deksel</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td>staat leidingen (ontluchting, vulling)</td> <td>☐ ok ☒ niet ok</td> </tr> <tr> <td>verontreiniging</td> <td>☐ ja ☐ nee</td> <td>uitmonding leidingen</td> <td>☐ ok ☒ niet ok</td> </tr> <tr> <td>waterdicht</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td>staat aanvoer- en terugvoerleiding</td> <td>☐ aanwezig ☒ niet aanwezig</td> </tr> <tr> <td>koolwaterstofdicht</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td>stookoliefilter</td> <td>☐ aanwezig ☒ niet aanwezig</td> </tr> <tr> <td>algemene staat</td> <td>☐ ok ☐ niet ok</td> <td>andere toebehoren:</td> <td></td> </tr> </table>	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☐ ok ☒ niet ok	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren																											
dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok																										
staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☒ niet ok																										
verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☐ ok ☒ niet ok																										
waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig																										
koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig																										
algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:																											
opslagtank	<table border="1"> <tr> <td>staat wanden (schildering, isolatie, ...)</td> <td>☐ ok ☒ niet ok</td> <td rowspan="4">opmerkingen:</td> </tr> <tr> <td>algemene staat tank</td> <td>☐ ok ☒ niet ok</td> </tr> <tr> <td>zichtbare verontreiniging rond tank</td> <td>☐ ja ☒ nee</td> </tr> <tr> <td>organoleptische verontreiniging</td> <td>☐ ja ☒ nee</td> </tr> </table>	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:	algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee																			
staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:																											
algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok																												
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee																												
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee																												
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:																												
groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:																												

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
fluit	☐	☒	ok	niet ok
elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarem)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok		
☒ n.v.t.		☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
	☐ uitgevoerd					ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV overdruk, drukverlies: mbar/h onderdruk, drukverlies: mbar/h andere methode:
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
	peilstok	☐	☒	ok	niet ok	
	mechanisch	☐	☒	☐	☐	
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐	
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐	
	andere:	☐	☒	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.				
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: mm ☐ uitgevoerd opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☒ niet ok				
opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEOORDELING						
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☒ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: Indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëdigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervaar de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: Indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ☐ n.v.t.						
RIK REGNART SV 06268 ROOSE BRANDSTOFFEN			voor kennisname			
handtekening erkend technicus			handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .						

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma

ROOSE BRANDSTOFFEN

ELLESTRAAT 119A - 8550 ZWEVEGEM

056/755235

info@roose-brandstoffen.be

BE0426.616.688

klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
 naam: NOTAR. DEVOS-TURPIN-MULLIE-VOET - KL.04666
 straat en nummer: KORTRIJKSTRAAT 141
 postcode en gemeente: 8550 ZWEVEGEM
 tel.: gsm: 056/455188
 email:

volgnummer attest: 001P1761328010NB1B1M

technicus

voornaam en naam:

RIK REGNART

erkenningnr.:

SV

06268

datum controle:

14

/ 09

/ 2026

arbeidsduur: van

u

tot

u

adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer: OUTRIJVESTRAAT 91

postcode en gemeente: 8551 HEESTERT

tel.:

gsm:

email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>1000</u> ☐ ingedeeld, inhoud:L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☐ cilindrisch ☒ frond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter: en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest		☐ aanwezig, datum: / /	☒ niet aanwezig
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
☐ n.v.t.			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: <u>Lichte roest</u>
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☐	☐	☐	☐
elektrische sonde	☒	☐	☒	☐
andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja ☐ ok ☐ niet ok			
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)			
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ vloeistof	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok	
☐ n.v.t.		☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ uitgevoerd	ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV overdruk, drukverlies: mbar/h onderdruk, drukverlies: mbar/h andere methode:			
	☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	peilstok	☐	☒	ok	niet ok
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting) corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☒ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok					
opmerkingen: <i>L. de Raet</i>					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:		
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploot of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eldgdommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór			☐ n.v.t.		
RIK REGNART SV 06268 ROOSE BRANDSTOFFEN handtekening erkend technicus			voor kennisname handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themes/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					