



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai

☎ 69 57 93 49

www.certitank.be • info@certitank.be

PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/06/26/065608

Date du contrôle : 04/06/2026

Technicien : Frédéric Clos

Agrément : Agrw.TUS-003/A/03

Date d'agrément : 15/12/2022

— **Réglementation :**

- AGW du 17 juillet 2003 modifié le 14 juillet 2008 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes.
- AGW du 29 novembre 2007 et modifié le 31 mars 2011 déterminant les conditions intégrales relatives à l'exploitation d'installations de distribution d'hydrocarbures pour un usage privé.

Description de l'installation :

Capacité	3 000 l
Année d'installation	1967
Produit	Mazout de Chauffage
Forme	Cylindrique
Localisation	Souterraine
Type	Simple Paroi
Matériau	Métallique
Accessible	Non
Nom / n°	67 1400 NIVELLES
Diamètre	120 cm

Permis d'exploitation ou d'environnement :

Type de permis	Classe III	N°	1674517-355048
Date de délivrance	29/06/2026	Echéance de validité	29/06/2036
Capacité autorisée	3 000 l	Zone de captage d'eau	Non

Documents précédents

Contrôle périodique précédent - Verification des documents	En ordre
Certificat de mise en service - Verification des documents	Absent

Travail :

Epreuve d'étanchéité (Contrôle d'étanchéité par ultrasons à une dépression maximale de 250 mbar).

Matériel de contrôle :

Equipement	N° de série	Date d'étalonnage	Valeur
Sonde noire TTS2	014160013	16/04/2026	81.0
Sonde rouge TTS2	114160007	16/04/2026	71.0
Appareil de mesure SDT 270	273140034		



Résultat : La citerne est étanche

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Niveau de liquide dans la citerne (cm)		60.0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne (cm)		0.3 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne après dépression en cm.		0.3 cm	
Tuyauterie de remplissage	Sur la citerne	En ordre	
Tuyauterie de ventilation	Sur la citerne	Voir les remarques	Le diamètre de la tuyauterie de ventilation est inférieur à la norme mais il techniquement difficile de le modifier. Une indication limitant le débit de livraison à maximum 250l/minute sera installée par l'exploitant au point de remplissage dans les plus brefs délais et avant la prochaine livraison..
Anti-débordement	Sifflet d'alarme	En ordre	
Détection de fuites	Absent		
Système d'alarme de détection de fuites			
Aspiration de mazout	Haut	En ordre	
Retour de mazout	Présent	En ordre	
Jauge	Absent		
Contrôle de Pollution		Non visible	
Trou d'homme	Présent	En ordre	
Chambre de visite	Maçonnerie	Voir les remarques	La chambre de visite est à nettoyer et à maintenir propre et sèche.
Encuvement	Pas d'application		
Différence de potentiel citerne/sol (mV)			

Autres remarques :




Conclusions :

Le réservoir est étanche et peut être maintenu en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 04/06/2029.


Une plaquette verte a été apposée sur la tuyauterie de remplissage.



L'inspecteur



Le client


F. Clos

Frédéric Clos