

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

026492



ALV BV  
 Gotenvlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Erres Consult BV  
Lindenlaan 9, 9940 Evergem

BTW BE0809.054.729

TEL 0479/98 03 72

MAIL info@erresbv.be

ADRES TANK Oosteindestraat 11, 9940 Evergem

Tankinhoud 1200 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing ?  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging <input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanwezigheid water en/of slib Hoeveelheid <u>0</u> cm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Niveaumeting				
<input type="radio"/> Vlottermeter <input type="radio"/> Hydraustatisch <input type="radio"/> Ultrasoon <input checked="" type="radio"/> Peillat <input type="radio"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>1</u> Mv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Kathodische bescherming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Onderdruk <input type="radio"/> Overdruk <input type="radio"/> Nano				
<input type="radio"/> Peilputten <input type="radio"/> Andere: _____				
Dichtheidstest: <input checked="" type="radio"/> SDT <input type="radio"/> Testo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>BOVENGRONDSE TANK</b>				
Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

## OPMERKINGEN

Tanke ok!

- Sonde geplaatst  
 - koppeling 2 → Admim - h -

PLAATS TANK achterin

## BESLUIT

GROEN  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Kontjgne

DATUM KEURING 24 10 2026

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

ATTEST GELDIG TOT 08/11

HANDEKENING  
 TECHNICUS

HANDEKENING  
 KLANT