## DESCRIPTIF SOMMAIRE D'UN BIEN IMMOBILIER A COMPLETER DANS LE CADRE D'UNE MISE EN VENTE – LOCATION PLUS DE 9 ANS – EMPHYTEOSE - SUPERFICIE (Art. 276/1 COBAT)

La présente description sommaire est réalisée par ....

Agissant en qualité de ,

Concernant le bien suiva

COMMUNE / DIVISION CADASTRALE: 21819 BRUXELLES 19 DIV

RUE - AVENUE - ... : Avenue de la Bugrane

NUMERO / BOITE (EVENTUELLE): 46

IDENTIFIANT PARCELLAIRE: 0172V2P0003 (Appartement 3 au 1er étage)

Le soussigné déclare annexer à la présente description :

[X] ANNEXE 1, comprenant les caractéristiques des façades et toitures, la destination ou l'utilisation du bien ou de ses composants, le nombre d'emplacements de stationnement (s'il en existe), le nombre et la répartition des logements (s'il en existe) pour CHAQUE BATIMENT PRESENT SUR LE BIEN;

[X] ANNEXE 2, comprenant les croquis ou plans reflétant parfaitement la situation de CHAQUE BATIMENT PRESENT SUR LE BIEN :

Fait à Forest

En date du 13/06/2024.

(Signature)

## **ANNEXE 1**

<u>A</u>	CARACTERISTIQUES DE FAÇADES (visibles depuis l'espace public) AINSI QUE DES TOITURES
	FAÇADES (couleur / châssis des fenêtres / porte / : Façade de couleur 100ge,
	Chamin de couleur Banc, porte de couleur Bonche.
	TOITURES (plate / mansard / corniches / chiens assis / fenêtres de toit / :
	pointue avec présence de chiens assis
<u>B</u>	DESTINATION – UTILISATION
	DESTINATION / UTILISATION ACTUELLE PRINCIPALE DU BIEN :
	L'appartement est mis en location
	DESTINATION / UTILISATION SECONDAIRE DU BIEN :
	DESTINATIONS / UTILISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'UNE PARTIE DU BIEN :
<u>C</u>	EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
	NOMBRE ACTUEL D'EMPLACEMENTS :
<u>D</u>	UNITES DE LOGEMENT
	NOMBRE ACTUEL D'UNITES DE LOGEMENT :
•	repartition:  PREMIER LOGEMENT SITUE AU 46 QUEMUE de la bugnaine 1020 BPL  DESCRIPTION: Appartement 1 chambre situé
	DESCRIPTION: Appartement 1 chambre situé
	au premier étape
•	LOGEMENT SUPPLEMENTAIRE SITUE AU
	DESCRIPTION :

## Annexe 1: PHOTOS DU BIEN:

Photo 1: façade avant

Photo 2: séjour

Photo 3: cuisine







Photo 4: chambre

n gouche.
Photo 5: salle de douche

Do gowche.







dans le fond

à droite