# CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

| FIRMA | KLANT |
|---|---|
| Naam: | Naam: |
| Straat en nummer: JACOBS Verwarming bv | Straat en nummer: |
| Postcode en gemeente: Dorpsstraat 55 | Postcode en gemeente: 3390 |
| Tel.: 3390 Tielt-winge | Tel.: Fax: |
| Fax: tel 016/50.22.70 | Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: |
| E-mail: | Kerkstraat 12 |
| BTW-nummer: BE 0452 234 996 | 3390 Tielt-Winge |

## TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Niet ingedeeld: Inhoud 1000 L
<5000 kg / 6000 liter
(particuliere stookolietanks)
Kunststof bovengrondse tank dubbelwandig x UV bestendig

☐ Ingedeeld : Inhoud ..... L
>5000 kg / 6000 liter of meer
(particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

## VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

| | Aanwezig Ja | Aanwezig Nee | Controle OK | Controle Niet OK |
|---|---|---|---|---|
| **TOEZICHTSPUT** | ☒ | ☐ | | |
| Staat toezichtsput | | | ☒ | ☐ |
| Dichtheid toezichtsput | | | ☒ | ☐ |
| Vervuiling rond tank | | | ☒ | ☐ |
| Staat deksel | | | ☒ | ☐ |
| **INKUIPING/** | ☐ | ☒ | | |
| Algemene staat | | | ☐ | ☐ |
| Waterdicht | | | ☐ | ☐ |
| Koolwaterstofdicht | | | ☐ | ☐ |
| **LEIDINGEN** | | | | |
| Aansluitingen (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Staat leidingen (ontluchting, vulling) | | | ☒ | ☐ |
| Uitmonding leidingen | | | ☒ | ☐ |
| Staat aanvoerleiding | | | ☒ | ☐ |
| Staat terugvoerleiding | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Stookoliefilter + aansluitset | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| **RESERVOIR** | | | | |
| Algemene staat tank | | | ☒ | ☐ |
| **VORIG CERTIFICAAT** | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

## ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

| | | Aanwezig Ja | Aanwezig Nee | Controle OK | Controle Niet OK |
|---|---|---|---|---|---|
| Peilmeting | Peillat | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Mechanisch | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Pneumatisch | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Ultrasoon | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Andere | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Overvulbeveiliging | Fluit | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Electronische sonde | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Lekdetectie | Vloeistof | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Onderdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Overdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Peilputten | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| | Andere | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Kathodische bescherming | ..... mV | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

## OPMERKINGEN

nieuw geplaatst tank

## TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

| | | uit-gevoerd | niet uit-gevoerd | OK | Niet OK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water- en slibbemonstering | | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Hoeveelheid water: ..... cm<br>Zuurtegraad: ..... pH<br>Conductiviteit: ..... mS |
| Dichtheidscontrole | Ultrasoon | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Boven het vloeistofniveau: ..... dB<br>Onder het vloeistofniveau: ..... dB |
| | Onderdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Drukverlies: ..... mbar/h |
| | Overdruk | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | Drukverlies: ..... mbar/h |
| | Andere | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | |
| Potentiaalmeting | | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ..... mV |

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

**Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden**

geen test nodig
nieuw geplaatst
tank

*bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel*

## BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

## TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jacobs Erik
Erkenningsnummer: SV 0.1432

**DATUM KEURING:** 21 - 11 - 2025
**DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR** 21 - 11 - 2035

voor kennisname,

*(handtekening erkend technicus)* *(handtekening klant)*