



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-07-05-24-372-AR

Date de visite : 07/05/2024

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'ÉTANCHÉITÉ D'UNE CITERNE

Contrôle visuel

Informations du contrôle

Nom du client	PIERRE COLLA
Adresse	4 Rue de l'enclos 4180 Hamoir
Numéro de téléphone	0472978067
Email	
Numéro de TVA	N.A.
Contrôleur	FERREIRA DOS SANTOS Tiago AgrW.TUS-116/A/03 expire le 16/04/2029

Objet du contrôle

Type de citerne	Rectangulaire - Aérienne - Simple-paroi (Acier)
Emplacement du réservoir	Sous abrit
Emplacement du remplissage	Sur la cuve
Age du réservoir +/-	+/- 40 ans
Capacité +/-	+/- 5470 l
Dimensions	+/- L.350 X l.125 X H.125 cm
Numéro d'identification	Inconnu
Produit	Mazout
Encuvement	Pas-encuvement
Hauteur de produit +/-	+/- 50 cm
Hauteur d'eau +/-	+/- 0 cm
Type de jauge	Latte
Système anti-débordement	Sifflet 95% (non conforme)
Tuyauteries	Remplissage (conforme) Aspiration (conforme) Retour (conforme) Jauge (conforme) Event (non conforme)
Trou d'homme	Absent
Soutirage du produit	Par le haut (conforme)
Système de chauffage	Fonctionne
Type de chauffage	Chaudière
Pollution en dehors du réservoir	Non
Type de tuyaux	Bitube
Conformité de la tuyauterie	Non ,
Permis de classe 3	Pas remis



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-07-05-24-372-AR

Date de visite : 07/05/2024

Remarques

01. Manque permis de classe 3.
02. Placer un évent vers l'extérieur de minimum 5/4" (3,175 cm) avec un chapeau.
03. Présence de corrosion sur l'ensemble du réservoir--> à surveiller .

VALIDITÉ 6 MOIS

Installation à faire de nouveau contrôler avant le 07-11-24

Je soussigné, expert en stockage et dépression atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants:

A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 08/05/2003 - A.G.W. 17/07/2003 - A.G.W. 24/07/2008.

Le diagnostic délivré du réservoir ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation.

Pour CERTIGREEN, l'inspecteur



Tiago
Ferreira Dos Santos
0470/59.44.33



CERTIGREEN SRL - organisme de
contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
TVA BE 0451 912 904
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
www.certigreen.be

P.V. N° TFE-CIT-07-05-24-372-AR

Date de visite : 07/05/2024

Photos annexes