

Rapport nr.: 02 / 12 / 60 / 1979
 Elekt. Mij. ~~Kent~~ Nr.: ELECTRABEL
 Teller nr.:
 Stand I :
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
 volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~
 Aanvulling verslag nr. 02/12/60/1979 (05/12/2002)
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Wijziging / Verandering / B. standje / Verandering / Splitting meter / Ospanningswijziging~~
 Type der lokalen : WONING (MAGINSTALLATIE)
 Plaats van onderzoek : LANGE STRAAT 141 1790 AFFUGEN
 Eigendom van : Mrs. EN P. DE REUSE
 Opdrachtgever : ELECTRO SERVICE LANGE STRAAT 210 1790 AFFUGEN
 Installateur : idem
 BTW : BE. 749.328.265 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 05/12/2002

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V - N~~ Max. Beveiliging : 3 x 63A Omschakelaar: stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : 4 diff 63A 300 mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : V06 aantal geleiders : 4 doorsnede : 60 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net / ondergronds net - Waaklijnis geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig / niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~horizontaal / pensen / horizontale geleiders~~ Sektie : Pb x 60 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 28 Algemene isolatieweerstand : 3 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4 diff 63A 300 mA type A bijkomende : 4 diff 63A 300 mA type A (A9 en B)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~De installatie is niet conform met het AREI.~~
~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.~~

GEEN.

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/12/2007, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~in dienst gesteld worden~~
~~inbreuken op de speciale maatregelen getroffen om de veiligheid van de installatie te garanderen~~

vr. de directeur,
 de onderzoeker
MOENS Jurgen
 Inspecteur OCB
 Benedestraat 203 1851 Grimbergen
 Tel/Fax 02/269.07 07
 GSM 0475/45.23.82

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en
 Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 03/005N01/02/100