



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder : IZORAK
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 5243111-2006
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/1117

EAN code : /

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical codes (86, 87/86, 87/88, etc.).

Plaats van het onderzoek : Trimwijklaan 3 2840 Ter Haarlem (Aum)
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Leuzimar Adres : Idem
Propriétaire: Adresse :

Installateur : Idem BTW / TVA : /

Datum van het onderzoek : 19/10/12 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 3N400V Meter / bord verbinding : 400 3x62 Max. beveiliging : SIM 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Pennen Isolatie : 8,92 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 9,5 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and Test results (Test ΔIn, 1.ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :


Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :
Geen

Besluit / Conclusion
De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne pas être temporairement mise en service - rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het eëndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 19/10/2037
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Rapp. EIS/EI1. 1.04

NOTE: a) l'obligation de consigner P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du déclenchement ou non d'un interrupteur à la présence d'électricité; d) l'obligation de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Samenvatting

- I) Kamer 1: (E1),(E3),(E4)
- II) Hall : (E5)
- III) Kamer 2: (E6),(E7),(E8)
- IV) Badkamer : (H1),(H2),(H3)
- V) Living : (F1),(F2),(F3),(F4),(F5)
- VI) Eetkamer : (B2),(B3),(C1),(C2)
- VII) Keuken : (A1),(A2),(A3),(A4),(A5),(A6),(A7),(A8),(B3),(G1),(G2),(G3),(G4)
- VIII) Wasplaats : (B1),(I1),(J1),(J2)
- IX) Kelder : (D1),(D2),(E1)

De eigenaar


De installateur

Het erkend organisme


ELECTRO-TEST
JUNT DE SNIEDT
Inspecteur
Instituut van de
Ingenieur 075-608 314
E-mail: jst@tiscali.nl
www: www.electro-test.nl



18/10/12





ELECTRO-TEST
 HURT D. J. M. M. E. D. T.
 Industriële Test.be
 Industriële Test.be
 Gen. +38 72 668 314



21/10/81

21/01/81





18/10/12