

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: ██████████  
Adres: ██████████  
Tel: ██████████  
BTW BE: Particulier

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Colburnlei 54, 2400 - Mol (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |  
Materiaal: **Andere** | Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **50 CM**  
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**  
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Inoxe tank in goede staat  
Overvul beveiliging niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **30/05/2024** | Keurder: [REDACTED] | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

