

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA

Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)

Straat en nr.: **Weetersteenweg 206**

Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**

GSM: 0476647429

E-mail: info@epcenergiebureau.be

BTW-nummer: BE 0699.406.424

KLANT

Naam: XXXXXXXXXX

Straat en nr.: **Langereindstraat 5**

Postcode en gemeente: **3680 Mereltemen**

Tel/GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillens van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	Inhoud L 5000	☐ Ingedeeld	Inhoud L	
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)	☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☒ Cilindrische	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal	
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☒ Niet toegankelijk	☐ Groeve	Datum van plaatsing: ?
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontl. + vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeiting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektro. sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdedectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	onderdruk	☐	☐	☐	☐
	overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherm.	mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN				☐	☐

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		Uit- gevoerd	Niet uit- gevoerd	OK	Niet OK	
Water- slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water:..... 0 ..cm
						Zuurtegraad:.....pH
						Conductiviteit:.....mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven vloeistofniv.:..... -1 ..db
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Onder vloeistofniv.:..... -1 ..db
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:.....mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:.....mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport		Van toepassing JA/NEE		Rapport in bijlage: JA/NEE		

OPMERKINGEN

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	☐ De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**

Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **20 - 08 - '28**

De volgende controle moet gebeuren voor

20-08-'31

(Handtekening erkend technicus)



Voor kennisname,

(Handtekening Klant)