

**CONFORMITEITSATTEST
VOOR MAZOUTRESERVOIRS**

Klant:	Firma: Virant Alain
Adres: Boortstraat 85	Adres: Grotestraat 121
Postnummer: 3650	3631 BOORSEM
Gemeente: Dilsen-Stallham	Tel.: 089 - 76 13 34
Tel.:	GSM: 0477 - 28 35 93
Adres reservoir: Idem	Erkenningsnummer erkende technicus: SV 02194
Inhoud reservoir: 5200L	Materiaal: Metaal
Nummer reservoïr:	Buitenwand toegankelijk: ja / nee

Mazoutreservoir kleiner dan 5.000 liter voor verwarming van gebouw:

Datum ingebruikstelling/vorige controle: 9.5 / 05 / 2016	Datum uitvoering van controle: 4 / 06 / 2021
CONTROLES: ☒ 1. Visuele controle van de toebehoren ☒ 2. Overvulbeveiligingssysteem ☒ 3. Aanwezigheid van water & slip ☐ 4. Lekdetectiesysteem ☒ 5. Certificaat van vorige controle ☐ 6. Meting van potentiaalverschil ☐ 7. Visuele controle van buitenwand	BIJZONDERE OPMERKINGEN: ☒ 8. Dichtheidsbeproeving Merkteken: groen - rood Verdere exploitatie toegelaten: ja / nee Verdere exploitatie niet toegelaten: ja / nee

Andere reservoirs dan voorzien (reservoirs ingedeeld in klasse 3)

Datum ingebruikstelling/vorige controle:/...../.....	Datum uitvoering van controle:/...../.....
CONTROLES: algemeen onderzoek ☐ 1. Visuele controle uitwendig zichtbare delen & alg. staat van opslagplaats ☐ 2. Cathodische bescherming ☐ 3. Lekdetectiesysteem ☐ 4. Overvulbeveiligingssysteem ☐ 5. Aanwezigheid van water & slip ☐ 6. Certificaat van vorige controle ☐ 7. Dichtheidsbeproeving ☐ 8. Verontreiniging buiten het reservoir ☐ 9. Corrosiviteitsonderzoek bodem	BIJZONDERE OPMERKINGEN: Verdere exploitatie toegelaten: ja / nee Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen: ja / nee Merkteken: groen - oranje - rood

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

.....
Naam en handtekening technicus

.....
Naam en handtekening van de klant

