

Reinigingsattest Fema bouw&techniek

hierbij verklaar ik ondergetekende , erkend tanktechnicus de tank
gesaneerd te hebben met de volgende gegevens

Naam:

Adres: -

Postcode:

Plaats:

vannebloemstraat 25
oudsborgen

Tankinhoud:..... 3.00.....

ondergronds-

Afval(verwerkt door WOS Hautrage):..... 100.....L

Werkwijze sanering. Openmaken mangat, verwijderen bezinksel in de tank,
manuele reiniging(droog en vetvrij maken) .

De afvalresten werden door ons meegenomen.

Ovannummer: 101695

SV: 04786

Opgemaakt te op datum van ... - -201

23-01-2018



Fema bouw

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

zonnebloemstraat 25
oudsbegen

Ref: Afvalattest

Geachte,

Wij bevestigen hierbij van U ontvangen te hebben ~~100~~ Liter Mazoutresidu .

Verwerker: WOS

U een goede ontvangst toewensend, tekenen wij

met de meeste hoogachting

Tanktechnicus

SV 04786

Ovanummer: 101695

Datum: / /201

23 / 01 / 2018

